

# Problem bei der Catalina Installation

**Beitrag von „Rump“ vom 4. Juli 2020, 18:50**

Alle Ports die ich nutzen möchte funktionieren jetzt mit einem 2.0 Stick - auch die 3.0 Ports. Die 3.0 Ports funktionieren aber nicht mit einem 3.0 Stick. Woran kann das liegen?