

Problem bei der Catalina Installation

Beitrag von „Rump“ vom 4. Juli 2020, 19:54

Ich hab jeden Schritt nachgemacht aber meine 3.0 Ports laufen einfach nicht mit einem 3.0 Stick. Mit nem 2.0 Stick ist das kein Problem.