

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „fundave3“ vom 4. Juli 2020, 20:09

Komisch.

Installiert habe ich den Treiber soweit.

Erkannt wird die Karte nun auch wie wir sehen.

Aber Heli Port sagt Wifi sei off. Aktivieren kann ich es nicht.

MAche ich was falsch ?

Im Netzwerk von OSX finde ich auch keinen Netzwerk Adapter.

Genutzt in meinem T420.

Warum in der Signatur auch immer der T61 drin steht.

