

HP Probook 440 G6 - Grafikbeschleunigung - Der "neue" ist da)

Beitrag von „Tardar“ vom 5. Juli 2020, 11:18

hm, okay.

Wenn ich eine externe Platte am USB-C Port anschlieÙe, wird sie noch nichtmal im Hackintool angezeigt 😊

SchlieÙe ich die mit einem Standard USB Kabel an einem normalen USB Port an, wird sie erkannt.

Ein am USBC angeschlossenes iPhone wird erkannt.

Das machst nicht einfacher - oder weiß da wer Rat ?

WLAN läuft mit dem Intel Adapter jetzt auch - was noch nicht funktioniert, ist ein externer Bildschirm am HDMI Port 😊

Der wird hier nicht erkannt und es gibt keine Reaktion auf den angeschlossenen Bildschirm.

VG

Tardar