

USB 2.0 haben keine Funktion

Beitrag von „momo0911“ vom 6. Juli 2020, 17:38

Moin zusammen

mit meinen neuen hackintosh habe ich noch ein kleines Problem: 2 der insgesamt 4 USB 2.0 Ports haben keine Funktion.(Je einer am MB hinten und einer am Gehäuse vorne)

Hat da jemand eine Idee? Habe das z370 prime a von Asus

Gruß 😊