

Catalina - Problem Ozmosis Bios Interne Grafikkarte

Beitrag von „griven“ vom 7. Juli 2020, 08:44

Ich bin mir ja nicht sicher ob es sinnvoll ist jetzt noch mehr Leute mit dem Problem zu binden [moo-ni...](#)

Das die iGPU Lösungen mit OZ zum Teil tricky sind ist ja nun kein wirkliches Geheimnis und Dir auch schon sowohl von [Raptortosh](#) als auch von mir gesagt/geschrieben worden. Das OZ heute auch eher was für Liebhaber der gepflegten Bastelei ist habe ich Dir zumindest durch die Blume auch schon gesagt...

[kuckkuck](#) der Status Quo ist, so fern die Anweisungen umgesetzt wurden, ein nackter OZ ROM der eine von mir überarbeitete defaults.plist enthält (SMBIOS = iMac14,1, DisableIntelInjection=false, igPlattFormID=220332035 (dezimal für 0x0d220003)). Die Fehlerbeschreibung lautet es kommt das Apple Logo aber kein Ladebalken und das lässt mich vermuten das hier schon der AptioFix Part nicht durchgeht. Ich habe [moo-ni](#) gestern darauf auch einen OC EFI Ordner zur Verfügung gestellt allerdings bis jetzt keine Rückmeldung bekommen ob der getestet wurde oder ob der funktioniert...