

Geht Ryzen 3300X + B550 Board?

Beitrag von „Amiga“ vom 7. Juli 2020, 16:28

Hi an Alle

LuckyOldMan

kurze Zusammenfassung:

Rechner lief mit Windows 10 Pro (SSD) letzter Windowsstand

Rechnerumbau: Windows SSD abgeklemmt und Mac Platte mit Catalina angeschlossen.

Rechner von USB Stick mit opencore gestartet

Mac Catalina Installer läuft bis zur Auswahl der SSD durch.

Abbruch der Installation weil SSD nicht erkannt wurde.

Die SSD werde ich noch bei einem Bekannte am Mac testen

Ende

USB Stick entfernt, Mac SSD abgeklemmt und Windows SSD angeschlossen.

Rechner gestartet

Bios (A und B) wird nicht gestartet Schirm ist schwarz

Die gesamte Hardware auf Minimum reduziert ergibt ebenfalls kein Biosstart.

Hardware wie Grafikkarte ausgebaut, RAM gewechselt alles ohne Erfolg.

[mhaeuser](#), [griven](#)

Sorry aber die Geschichte ist etwas aus dem Ruder gelaufen!

Ich möchte hiermit auch das Thema abbrechen, da ich eigentlich auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin.

Also Blick in die Zukunft gerichtet und was ist mit meiner Frage aus Post 1?



LG Rolf