

Geht Ryzen 3300X + B550 Board?

Beitrag von „griven“ vom 8. Juli 2020, 07:23

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Vergangenheit "Zurück in die Gegenwart" holen kann

Womit es dann ja wieder eine Zukunft hätte 😊 Aber das nur am Rande. [Amiga](#) abschließend dazu mag das abziehen der Mac SSD auch der Grund für den Schluckauf sein denn OC nistet sich ja quasi als Eintrag im UEFI ein es könnte schon sein das er das jetzt doof findet das er das passende Medium zu dem Eintrag nicht mehr finden kann. Vielleicht hätte es hier schon gereicht entweder die SSD wieder anzuschließen oder aber einen CMOS Reset zu machen (Batterie raus, Strom ab und 10 Minuten stehen lassen)...