

RX 580 Catalina

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 8. Juli 2020, 21:53

Ein iMac13,2 hat noch keine RX580 verbaut als Bootarg für WEG mal agdpmod=pikera

Sein Bios hatte das Update erhalten

Version	Größe	Datum	downloaden	Beschreibung
U1n(UEFI BIOS)	2,94 MB	2016.07.11		<p>1. Beta BIOS</p> <p>2. Remove SMBruntime service</p> <p>3. UEFI BIOS</p> <p>(When updating from legacy to UEFI, use only the utility attached to your BIOS file)</p> <p>(Note)</p> <p>1. If your BIOS is AWARD BIOS, please use FLASHEFI_autobios.bat to update U1n BIOS</p> <p>2. If you have already updated UEFI BIOS before, please use EFIFlash_autobios.bat to update U1n BIOS</p> <p>3. Some GIGABYTE utilities are not supported under UEFI BIOS architecture. Please remove Smart, Dynamic Energy Saver, Smart TPM, and Touch BIOS utilities before updating the BIOS.</p>