

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „locojens“ vom 9. Juli 2020, 08:12

Ja ich bin da an der Stelle ganz froh, solche Probleme mit Heißluft auslöten zu können, dann zum einlöten ordentliches Lot mit niedriger Schmelztemperatur + NoClean-Flussmittel und es sieht aus wie neu. 🤩👍

