

Intel I7 6700 HQ ACPI error

Beitrag von „karacho“ vom 9. Juli 2020, 19:29

Kommt mir bekannt vor, seit meiner Laptop Installation vor 4 Tagen. Probiere es mal mit ncpi=0x2000 oder 0x3000