

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Tonfelix“ vom 9. Juli 2020, 21:11

[Zitat von JimSalabim](#)

[Tonfelix](#) Wenn du die Fenvi mal ohne den Splitter anschließt, dauert es dann genauso lang?

Danke, ja, das wollte ich auch nochmal testen. Da die Grafikkarte wegen des ausladenden CPU-Kühlers um 90° gedreht eingebaut werden musste, und das ziemlich eng ist, ist der USB-2-Header nur zugänglich, wenn ich die GPU ausbaue, was etwas hakelig ist. Und gerade ist der Hackintosh unter MacOS auf einmal innerhalb von ca. 10 Sekunden heruntergefahren, nachdem er hier den ganzen gestrigen Tag die Diva gegeben hat. Ich teste morgen mal weiter, vor allem, ob sich das schnelle Herunterfahren wiederholen lässt. Ausserdem muss ich sowieso auf 10.15.5 updaten, weil sonst ProTools nicht sicher läuft, und vielleicht verändert sich dadurch ja auch nochmal etwas. Ich hab vor allem hier gefragt, weil ich auf Anhieb nichts hilfreiches zu diesem Thema finden konnte, und gehofft hatte, dass es einfach irgendein Häkchen in der config.plist ist, oder so...