

**In Arbeit**

## **newbie braucht hilfe... MSI-B250M-PRO-VD mit i5 7400 und macOS Catalina**

**Beitrag von „HAI“ vom 10. Juli 2020, 03:09**

[Dr. Moll](#)

Den Fehler bei "EXITBS" hatte ich auch. Ist wohl mit CLOVER 5109 behoben. Ich habe mir die aktuelle CLOVER-Version 5119 aufgespielt, dann kam der Fehler nicht mehr.