

Erledigt

GA H77-DS3H mit GA GTX 650Ti Boost kein Sound

Beitrag von „Broeselbirne“ vom 24. April 2013, 16:02

Danke, ich habe es gelesen und getestet. Es bleibt nichts als Rauschen. Werde jetzt wohl alles noch einmal sauber aufsetzen.

So, alles neu aufgesetzt, gleiches Problem: Brummen, Rauschen kein Sound 😞. Ich denke, dass es an der Grafikkarte liegt, zumal die sonst gleiche Konstellation mit einer Radeon 6850 einwandfrei funktioniert. Kennt jemand dieses Phänomen?