

# **[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen**

**Beitrag von „ResEdit“ vom 10. Juli 2020, 20:21**

An diesem Punkt bin ich auch angekommen. Es stellte sich heraus, dass sich das BIOS komplett rekonfiguriert hatte (Z370er Board).

NVRAM und BIOS werden bei der Installation ordentlich in die Mangel genommen.