

# Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „ResEdit“ vom 11. Juli 2020, 21:03

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Wie Du u. U.gelesen hast, zeige ich (noch) nicht mit dem Finger auf OC. Zwar habe ich gestern reichlich OC-Stick-Tests gemacht, aber noch heute Morgen startete es wie gewohnt (sonst hätte ich wohl kaum die System-Zeit umstellen können). Erst nach dem erneuten Booten kam mein langes Gesicht.

Deine Beobachtung deckt sich mit dem, was ich auch im Rahmen diverser Tests mit OC erlebt habe. Das NVRAM lässt sich nicht mehr zuverlässig löschen und die Settings im BIOS sind auf einmal weg und es sind dann auch nicht mehr die Defaults aktiv, die man bei der Grundeinrichtung des MoBos aufrufen kann – sondern irgend was komplett anderes ist da auf einmal eingestellt. Nachdem ich nun insgesamt 3 mal die Konfi bei den Tests zerschossen habe, lasse ich da jetzt die Finger von. Mit Clover habe ich solche Sachen jedenfalls bislang noch nicht erlebt.