

# Sleep/Wake Probleme debuggen

Beitrag von „kuckkuck“ vom 12. Juli 2020, 00:30

[Zitat von Tirom](#)

Inzwischen ist nix anderes mehr drin, außer XHCI -> XHC\_

Es kann sein, dass ich mich hier getäuscht habe und es XHC1 statt XHCI heißen muss. Ich kann das morgen mal nachschauen. Du selber kannst einfach mal im IOREG nachschauen, ob irgendein Controller XHC1 heißt und wenn ja, ob die von dir eingestellten Ports trotzdem richtig übernommen wurden.

Das Testen der darkwakes ist mMn. aktuell unnötige Arbeit, da wir mit einem viel tiefer greifenden Problem in der Panik zu kämpfen haben. Vielleicht ist das ja ein bekanntes Problem mit X299 und jemand hat einen Fix parat. Mir fallen auf das Fehlerbild leider keine konkreten Vorschläge ein, nur Dinge die man ausprobieren könnte.