

Catalina - Problem Ozmosis Bios Interne Grafikkarte

Beitrag von „Raptortosh“ vom 12. Juli 2020, 12:30

OK, ist aber erstmal egal.

Die shell brauchen wir nicht mehr. Die RX braucht Treiber, und die packen wir nicht in das BIOS



Du ladest nun Clover Configurator herunter (wir brauchen den für das [EFI mounten](#)).

Dann öffnest du den, gehst auf "[EFI Mounten](#)" und ladest ein Bild hoch 😊