

TRIM lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „seltsam23“ vom 12. Juli 2020, 17:49

Hallo liebe Leute,

habe vor ein paar Tagen auf Catalina gewechselt.

Zu meiner Verwunderung teilte mir der System Report im Bereich meiner Samsung 840 Pro SSD mit: **Trim Support: no**

Habe also versucht Trim zu aktivieren mit

Code

1. sudo trimforce enable

Der Befehl läuft durch, alles successful und dann der Restart.

Nach dem Reboot schaue ich in den System Report, Trim noch immer nicht aktiviert.

Das ganze habe ich jetzt in verschiedenen Variationen Probiert:

- [SIP](#) deaktiviert
- mit GUI tool Trim-Enabler
- mit Clover Patch Kext Eintrag

Habe sogar Catalina Frisch auf eine andere SSD installiert und es Dort probiert.

Nicht führt zum Erfolg, der System Report zeigt die SSD immer mit Trim Support: no an.

Hat Jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?

Ist ja kein Zustand so. 😊

Danke und liebe Grüße