

# Catalina - Problem Ozmosis Bios Interne Grafikkarte

Beitrag von „moo-ni“ vom 12. Juli 2020, 20:39

An HDD klappt alles

Die SSD ist am gleichen Port wie die HDD angeschlossen schieße die andere immer ab.

EFI habe ich von der HDD auf die SSD gezogen

Unterschied bei HDD kommt die GUI auswahl wo ich wählen kann bei der SSD nicht

dazu kommt das ich das mainboard (Bios) mit Windows ALT + P + R nicht resten kann bleibt immer hängen läuft nicht durch...

die Shell über denn usb Stick geht auch nicht mehr

am Stick wurde nichts verändert aber es kommt dann immer Siehe Bild



um MacOS an der SSD zu starten muss ich Bild 2 auf denn 2 Reiter drücken leider kommt keine GUI

# GIGABYTE - UEFI DualBIOS

