

**In Arbeit**

## **newbie braucht hilfe... MSI-B250M-PRO-VD mit i5 7400 und macOS Catalina**

**Beitrag von „DrMedCroft“ vom 13. Juli 2020, 13:05**

Guten Tag @Dr.Moll!

Die gepatschte SSDT-EC-USBX im ACPI? Das ist noch nen alter Patch... Hab se jetzt raus gelöscht. ... Ich habe mit Hilfe des Hackintool eine DIY Kext für die USB Ports erstellt. Funktionieren bei dir alle Ports? Theoretisch sollten die USB Ports hinten aufm Mainboard damit funktionieren, ob USB Ports die im Gehäuse verbaut sind einwandfrei funktionieren kann ich nicht sagen...

Lustigerweise nach dem entfernen der SSDT-EC-USBX aus dem ACPI Ordner stellt sich der Rechner im Ruhemodus wenn ich den Ruhezustand wähle....aber der Monitor bekommt leider nach erwecken anscheinend kein Signal und bleibt im Standby ... Aber es ist immerhin ein kleiner Schritt vorwärts 😊

Danke Dr.Moll 😊