

macOS 11 BigSur Dev-Beta Clover Patch

Beitrag von „tjost“ vom 13. Juli 2020, 21:54

doch musste ich tippe deine Befehle noch mal ein und machen einen restart in Catalina ohne NVRAM reset

Eintrag bleibt erhalten. Und der Bootvorgang ist sogar verändert. Meine GFX-Card wird als AMD Radeon HD 7xxx 2 GB erkannt und nicht wie normal als r9 270