

OpenCore Catalina Installation bricht bei [EB|#LOG:EXITBS:START] ab

Beitrag von „Sonny C.“ vom 14. Juli 2020, 02:36

Die Karte hat keine Möglichkeit mit einem USB-Header verbunden zu werden. Hier im Video kannst du sie sehen (ist direkt zur passenden Stelle verlinkt):
<https://youtu.be/RQoyzWGIhE4?t=603>