

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 14. Juli 2020, 12:08**

[McDaBaron](#) Was für Geräte sind bei dir am internen USB-Header angeschlossen? Nicht zufällig eine Wasserkühlung oder ein USB-Splitter? Solche Probleme entstehen oft Hardware-bedingt.