

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 14. Juli 2020, 13:56

Du meinst den Bluetooth-Anschluss der WLAN-Karte, das ist nicht die Stromversorgung. Kannst du jeweils mal eines davon abstecken und ausprobieren, ob es Einfluss auf das Sleep-Verhalten hat? Vielleicht lässt sich dadurch das Problem schon eingrenzen. Und kannst du nochmal einen aktuellen Screenshot der USB-Konfiguration in Hackintool schicken?

Apropos Hackintool: Unter "Power" sind bei dir zwei Einträge grün gefärbt?

Wenn nicht, unten den Button drücken.

