

# Erledigt 10 GBit Netzwerkkarte läuft nicht (AQUANTIA AQC 107)

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 15. Juli 2020, 20:53

Dank dir! Leider gibt es genau die gleiche Meldung.



```

Aquantia AQ10m Firmware Update Tool [version 1.5.0]

*** Important notice ***
Update utility is only supported for certain systems.
Please refer README file for supported systems.

Proceed with update? (y/n): y

No. Name                               Firmware update status  Device           MAC address
---
1  Aquantia AQ10m 10GbE Network Adapter (Intel 8.30 Miniport) 1.5.0  Incompatible driver: 0067-0071849  78:85:C2:81:CE:58

Found incompatible Aquantia AQ10m driver version (1.42.31.4) on one or more adapters.
To enable Firmware update for these adapters, please, update driver to version 2.x.x.x.

No adapters can be updated.

Press any key...
```

EDIT:

Scheinbar hatte ich für Windows von der Marvell Seite einen alten Treiber geladen. Ich habe noch mal einen Treiber mit Version 2 geladen und installiert. Jetzt ist das Firmware Update durchgelaufen. Ich bin gespannt ob es in macOS läuft.



```

Proceed with update? (y/n): y

No. Name                               Firmware update status  Device           MAC address
---
1  Aquantia AQ10m 10GbE Network Adapter 1.5.0  Available: 3.1.189  0187-01871849  78:85:C2:81:CE:58

*** Important notice ***
The network connection may be dropped during the update process.
Please complete all network activity before updating.

Enter adapter number or 'q' for quit without update
q1

Adapter: Aquantia AQ10m 10GbE Network Adapter
---
-- Backing up... [OK]
-- Backing up... [OK]
-- Backing up... [OK]
-- New firmware version: 3.1.189
-- Trying to reload firmware... [OK]
-- Reinstalling device driver... [OK]

Firmware update finished!

Press any key...
```

EDIT 2:

Mein macOS ist unbenutzbar geworden. Ich kann nicht sagen woran es liegt. Auch wenn das LAN Kabel an einem anderen Port hängt. Nach dem Anmelden hängt es. Browser öffnen sich nach Minuten. Jegliche Internetverbindung fehlt. Der NAS Server ist jedoch sichtbar. Fast jeder

Klick führt in ein Wasserball. Ich habe neuere Kexte probiert, ich habe Backups von EFIs vor Monaten probiert, ich habe eine geklonte Installation probiert. Immer das gleiche.

Das system fühlt sich plötzlich an wie ein G4 mit Catalina.. Kann es was mit dem Firmware Update zutun haben?



EDIT 3:

Das system ist inzwischen wieder benutzbar, und sogar 10 GBit funktioniert!

Geholfen hat ein [BIOS Update](#).

Ganz erklären kann ich es nicht. Ich vermute die aktualisierte Firmware der Netzwerkkarte auf der bisherigen BIOS Version, schien macOS nicht zu gefallen..



Read / Write auf den Serve --> 10 GBit klappt.

Danke für die Hilfe!