

IOGEAR GBU5212 Bluetooth Adapter funktioniert nicht

Beitrag von „MatzeJJ“ vom 4. August 2020, 08:54

Hey,

habe heute Mac OS Catalina neu installiert. Update auf 10.15.6 gemacht. Das läuft soweit alles.

Der Bluetooth Adapter IOGEAR GBU5212 läuft allerdings leider nicht.

Dieser hat unter Mojave noch funktioniert. Leider jetzt Unter Catalina nicht mehr. Nach dem Update von Mojave auf Catalina ging dieser schon nicht mehr.

Nach dem Clean Install bei Catalina sowie auch Update aller Kexte läuft er leider nicht. Hat jemand den im Einsatz? Wir ggf. ein anderer empfohlen?

Würde auch ggf. auch nen anderen Stick umsteigen, wenn nötig.

BT4LEContinuityFixup wird auch geladen und ist aktiv. aber Bluetooth geht leider nicht.

Anbei noch der aktuelle Auszug.

EDIT:

Ich habe nochmal viel recherchiert und gelesen. Habe leider auch nichts gefunden.

Kann mir sonst jemand einen anderen USB empfehlen? Oder doch ggf. was festes einbauen?

Habe da ja noch was frei im NUC