

Neues China Hackbook Projekt: KUU K1 mit Core i5-5257U

Beitrag von „itisme“ vom 17. Juli 2020, 23:32

Was das Tastaturproblem betrifft habe ich ein ähnliches mit dem TrackPad / Touchscreen auf nem anderen Notebook.

Ich hab mich gefragt, ob evtl. die Reihenfolge, in der die beteiligten Kexts geladen werden, ne Rolle spielt und einfach ein Timing-Problem beim Kext-Laden vorliegt?

Hab das leider nicht weiter verfolgt, da ich mit Clover die Reihenfolge ja nicht grundsätzlich festlegen kann, außer evtl. ne von einer anderen Kexts abhängige Kexts in deren Plugins-Ordner zu stellen? Würde das evtl. funktionieren?

In OpenCore wurde das ja sehr schön gelöst, da könnte man mit der Reihenfolge besser rumspielen.