

# Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „Raptortosh“ vom 18. Juli 2020, 21:05

Unter Windows funktioniert (bei mir) nur die "AsProgrammer 1.4.0" (1.4.1 nicht getestet) zuverlässig. Die "CH341A Programmer Software 1.29" (und ähnlich) funktioniert nicht (immer Errors, z.B. Verifying)...

[https://github.com/nofeletru/U...0/AsProgrammer\\_1.4.0.zip](https://github.com/nofeletru/U...0/AsProgrammer_1.4.0.zip)

Den Mod (5V - 3.3V) habe ich nicht gemacht, und habe das schon bei mehreren Boards gemacht 😁

Das alte Bios solltest du auslesen. Dann mit dem "FD44Editor" die MacAdresse und so in das neue BIOS eintragen 😊 <https://github.com/LongSoft/FD44Editor/releases/tag/0.9.2>