

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „Sascha_77“ vom 18. Juli 2020, 21:12

Wenn du das BIOS via Programmer flashst ist die orig. MAC-Adresse der Netzwerkkarte auf 88:88:88:88:87:88. An sich nicht schlimm ... läuft trotzdem. Aber mir war die orig. Adresse dann doch lieber.