

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TheWachowski“ vom 18. Juli 2020, 23:07

Hm...sehr komisch. Ich hatte die -WOL wohl drauf, weil JimSalabim die bei irgendeinem seiner EFI Updates reingepackt und ich sie dann beim Übernehmen desselben mitgenommen hatte.

Als ich aber unlängst mal wieder den Kext-Updater vor dem Update auf 10.15.6 angeworfen habe und ein Update der Intellimausi angezeigt bekam, habe ich die WOL gelöscht und wieder durch die "normale" ersetzt, ohne dass es Probleme gegeben hätte.