

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 19. Juli 2020, 10:40

Ich werde jetzt ein älteres [Bios flashen](#) - ohne den Editor vorher für MAC etc. einzusetzen. Starten müsste das MB auf jeden Fall in gewohnter Manier, wenn es nicht irgendwo anders hakt. Die CPU hatte zuvor keine Probleme, bis zur VGA_LED durchzukommen, aber ich nehme dennoch gleich mal eine andere.

Und schon geht's los: wie kann das?

