

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 19. Juli 2020, 12:14

Andere CPU - gleiches Fehlerbild. Sagt mir, dass mit dem Flashen des Bios etwas nicht passt, denn zuvor lief es ja anders an - da war bei der VGA_LED der Halt, die beiden anderen wurde als OK abgeprüft.

En nu speelt de muziek!