

Nach Update auf 10.15.6 WLAN Karte BCM94360CS2 verbindet sich nicht mehr

Beitrag von „nr_123“ vom 19. Juli 2020, 16:29

Hi Leute,

Hab ein Problem und zwar seid dem Update auf 10.15.6 kann ich keine Verbindung mehr zu meinem WLAN Netz herstellen. die Karte ist eine BCM94360CS2 hat unter Mojave ohne Treiber oder sonstiges funktioniert. Nach dem Update auf 10.15.5 hat auch noch alles funktioniert aber seid dem letzten Update geht garnix mehr, er findet zwar alle Netze weiterhin, aber eine saubere Verbindung kann nicht mehr hergestellt werden.

Also das ist in der tat ein wirklich seltsames Verhalten, manchmal schafft er es sich zu verbinden, jedoch mit einer miserablen Geschwindigkeit, dann verliert er wieder den Connect. Also langsam vermute ich einen totalen Bug seitens Apple in diesem Update.

Wenn ich mein Backup von USB boote 10.14.6, da läuft alles noch ohne Probleme. Ist also eindeutig ein Software Problem seid 10.15.6.

10.15.5 Lief nämlich wie gesagt auch noch.

Jemand eine Idee dazu?

Danke schonmal im Voraus.