

Hackintosh mit ASUS ROG Strix B550-E Gaming

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Juli 2020, 10:03

Ich hab ähnliche ACPI-Fehler, wie sie bei den B550 auftreten auch schon bei Intels gesehen. Das lässt sich vielleicht mit einer DSDT beheben. [Hier beispielsweise](#) Vielleicht muss nur PCIe-4 deaktiviert werden.