

# i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „no\_Legend“ vom 20. Juli 2020, 10:44

[Zitat von SchmockLord](#)

IORegistryExplorer. Da nach Ethernet suchen. Aber nicht über die Suchfunktion, sondern einfach die RPxx Nummern durchgehen.

Danke . Ethernet läuft nun.

Nur bei der USB Einstellung wird in Hackintosh ist was komisch.

Es werden die hintern 4 USB 2.0 Ports nicht erkannt. Die Frontpanel USB2.0 Ports kann ich zwar benutzen, hab eine USB Taster und Maus dran, aber wenn ich die abstecke und einstecke, dann tut sich nix im Hackintool.

Wie du in Github geschrieben hast, hab ich nur die eine Datei gelöscht, SSDT-UIAC.aml

Kann es sein, dass man doch mehr Dateien löschen muss?  
Also auch die SSDT-EC\_USBX.aml?

Gruß Robert