

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „SchmockLord“ vom 20. Juli 2020, 11:28

Poste mal ein Bild von Hackintool.

Was passieren kann, was ich bei dem Board aber irgendwie nicht glaube ist, dass macOS wegen dem 15 Port Limit genau die Ports weglässt, die du eigentlich brauchst.

Auch das kannst du in IORegistryExplorer nachschauen. Du kannst z.B. mal schauen, ob da alle HSxx und SSxx drin sind, die du auch in Hackintool siehst und die notieren, die fehlen.

Und stell am besten mal deinen EFI-Ordner zur Verfügung.