

# Neues China Hackbook Projekt: KUU K1 mit Core i5-5257U

Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. Juli 2020, 13:29

[Zitat von CMMChris](#)

Natürlich laufen die über EC Queries. Und über den EC Query wird der entsprechende Apple Code geschickt.

Ok, und tauchen hierfür von ACPIDebug dann noch Meldungen auf (im Zustand wenn nur die Brightness Keys funktionieren)?

[Zitat von CMMChris](#)

IRQ Fixes habe ich nicht probiert. Hast dazu mal Lesestoff oder Vorschläge?

Gerade nicht, müsste ich rumsuchen. Erster Ansatz ist immer der IRQ Fix von Rehabman aus der Laptop Repo.

[Zitat von CMMChris](#)

Das übliche Patching der 16-Bit Werte. Über die B1B2 Methode.

Ohne funktioniert nicht? Erfahrungsgemäß ist das seit SMCBatteryManager bei vielen nicht mehr nötig. Ich weiß gerade nicht mehr genau wie hier das Szenario war.

[Zitat von CMMChris](#)

Wenn dann aber bitte erstmal mit OcQuirks für Clover.

Ich brauche das OC Debug Log. Wenn du herausfindest wie man das bei der Nutzung von OcQuirks ausliest, dann können wir das machen, ansonsten führt nichts an OC selber vorbei.