

10.15.6 - Offiziell erschienen!

Beitrag von „nr_123“ vom 20. Juli 2020, 16:58

Update lief von 10.15.5 ohne Probleme durch, jedoch seit dem macht das WLAN Modul der BCM94360CS2 stress. Ständig abrisse, keine IP Adresse mehr, dann ist die Verbindung wieder da, dann das gleiche wieder von vorne usw usw. Bin ratlos.