

# Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 20. Juli 2020, 20:26

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Bios Chip ist richtig eingesetzt? Vor dem Flashen auch gelöscht? Und danach verified?

Wo eingesetzt? Im Programmer muss es richtig sein, da sonst keine Kommunikation stattfindet.

Im MB gehe ich von der Kerbe in der Fassung aus, die mit der Kerbe am Chip übereinstimmen muss (Kerbe zeigt nach hinten).

Nein - vor den Flashen nicht gelöscht - hat bislang Niemand erwähnt (ich mache das zum ersten Mal). Und verify auch nicht.

Das gibt für morgen neue Ansätze.