

# Neues China Hackbook Projekt: KUU K1 mit Core i5-5257U

Beitrag von „CMMChris“ vom 20. Juli 2020, 22:45

Ich weiß schon was du meinst. Hättest dich auch gleich klar ausdrücken können 😊. Dafür muss ich erstmal das Debugging deaktivieren...

```
(EBI)LD:LF3 FID: 0, DIR: 1, P: Gnull string, DP: 1
(EBI)0:2053 SZ: 021112
(EBI)0:2091 d4967ac318abcbaf5165c74b65edfacc21e3
(EBI)M:PMUFW1 Err(0x0) # OV wala-failure
(EBI)M:0T1 Err(0x0) # M:PMUFW1
(EBI)M:PMUFW1IC1 1 # M:PMUFW1IC
(EBI)M:0T1 Err(0x0) # M:PMUFW1IC
(EBI)PS:RC0M0 Err(0x0) # 'RGU_0
(EBI)PS:RC0M1 Err(0x0) # 'RGU_1
(EBI)PS:RC0M2 Err(0x0) # 'RGU_2
(EBI)PS:RC0M3 Err(0x0) # 'RGU_3
(EBI)LD:LC3 BPC -> (System\Library\PrelinkKernels\prelinkkernel.development)
(EBI)LD:0P51 Err(0x0) # DP0K (System\Library\PrelinkKernels\prelinkkernel.development)
(EBI)LD:LC3 BPC_IR -> (System\Library\PrelinkKernels\prelinkkernel)
(EBI)LD:0P51 ) 0x(0)
(EBI)LD:LC3 ) 0x(0)
(EBI)M:W11 Buf00F7F7
(EBI)M:W11 Buf00F726
(EBI)CSR:OUT) 0x00000000
(EBI)BST:FB6) (
(EBI)BST:FB6) 0x_0002: 0
(EBI)BST:FB6) 0x_42002: 0
(EBI)B:W0W1 Err(0x0), 0 # LcdID 7104963C-14EC-42C4-80C6-CE1449938E49
(EBI)LOG:DT1 2020-07-20T20:44:03
(EBI)LOG:EXT105-S10R11 2020-07-20T20:44:03
```