

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 21. Juli 2020, 09:26

[Zitat von Sascha 77](#)

Wenn man auf Schreiben geht führt er die 3 Schritte durch.

Ist das beim AS-Programmer auch so oder muss man da jeden Schritt einzeln anwerfen?

Heute werde ich die Prozedur erneut anwerfen, nachdem geklärt ist, dass der Chip richtig in der MB-Fassung sitzt.

[Zitat von Sascha 77](#)

... sollte man einen NVRam Reset machen wollen,

Ich habe bislang noch nie N-Resets via Clover oder gar OC gemacht - bestand keine Notwendigkeit. CMOS-Resets (wird ja vielfach gleichgesetzt) mache ich immer nach herkömmlicher Art am MB selbst.

Mangels tiefergehendem Wissen bzgl. Clover oder gar OC vermute ich bei meinen MB-Erlebnissen auch nicht den BL dahinter - definitiv nicht beim GA-Z87M-D3H und auch bei Deinem Gigabyte-MB vermute ich das auch nicht.

Aber solange da nicht eindeutigeren Informationen vorliegen, ob oder doch nicht, lasse ich mal die Finger etwas ruhiger hinsichtlich OC. Ich kann nicht alle paar Monate andere MBs anschaffen.