

Hackintosh mit ASUS ROG Strix B550-E Gaming

Beitrag von „FlorianW“ vom 23. Juli 2020, 10:23

Die Festlegung des PCIe-Modes von "Auto" auf "Gen 3" im BIOS ändert tatsächlich nur die o.g. Fehlermeldung von 12 auf 10. Also so wie auch bei den anderen Mitstreitern. Ich werde mal weiter recherchieren. Vielleicht sind die B550 Boards einfach zu neu.

Edit: Ach ne, war ja vorher schon "10". Also keine Änderung.