

In Arbeit

10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „n3squ1ck“ vom 23. Juli 2020, 14:11

Edit by DSM2: Bitte keine Vollzitate!

Es ist völlig ausreichend einen User mit @Usernamehier zu markieren.

Hab die EFI heute getestet, hab fast die selbe Hardwarebasis, 5820k, X99A Raider und ne R9 285 (Aktuell ne andere AMD drinnen zum test), leider rennt die EFI immer in nen Memory Panic