

# Nvidia GTX 970 WebDriver wird nicht aktiviert

**Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 23. Juli 2020, 20:50**

Sorry aber bevor du Antwortet schau dir erst mal die MB Anschlüsse vom Boad an, bei ihm ist es wichtig heraus zu finden, welche die externen USB 2.0 Ports sind laut Hackintool, außerdem geht es hier um Hackintosh auf AMD CPU Basis.

Ein USB 3.0 Stick ist nicht von Nöten, USB 3.0 ist abwärtskompatieble, sobald er weiß welche die 2x USB 2.0 sind, können die anderen externen nur USB 3.0 sein und diese leuchten auch grün wenn man einen USB 2.0 Stick einsteckt.