

MOTU-PCIe-Soundkarte führt zu panic-report

Beitrag von „apfelnico“ vom 23. Juli 2020, 23:37

Die Karte funktioniert unter macOS wie unter Windows. Treiber sind vorliegend. Da es eine PCIe x1 Karte ist - steckt die auch in einem solchen Slot? Diese sind bei vielen PC-Mainboards an den PCH angeschlossen, liegen also an RPxx\PX SX. Möglicherweise ist das Problem, denn ein MacPro hat seine nutzbaren PCIe-Slots breiter angebunden und direkt an den Prozessor. Für Windows wäre das dann kein Problem, macOS allerdings "erwartet" die Karte dann aber an einem anderen Ort.

Vielleicht hilft ein Umstecken auf einen breiteren Slot, der dann ebenfalls direkt am Prozi angebunden ist. Dummerweise moppst das dann eine wertvolle Lane, so dass deine Grafikkarte dann nur noch mit 8x befeuert wird.