

# **[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen**

**Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 24. Juli 2020, 15:31**

ich bekomme bei meinem ASRock X299OC Formular die BIG SUR beta 3 nur auf eine AHCI Samsung 840 SSD installiert.

Versuche ich die selbe Installation auf einer internen Samsung 970 NVMe SSD, so macht er zwar den ersten Install auf die NVMe, doch beim ersten Boot lande ich immer wieder in einer Bootschleife.

Ich sehe den ersten Part des Boots via VERBOSE, komme dann in den Part wo er den Apfel mit dem darunterliegenden Ladebalken zeigt. Dort bootet er ca 10% des Ladebalkens, dann erfolgt ein Reboot.

Das ganze Wiederholt sich genauso... bis zum jüngsten Tag.

Hat schon jemand BIG SUR auf einem ASRock X299 Board erfolgreich auf einer internen M.2 NVMe-SSD installieren können?