

Windows 10 - Mac OS im Dualbetrieb / ASRock H110M-DGS R3.0

Beitrag von „topaLE“ vom 24. Juli 2020, 17:14

Ok, dachte ich mir schon. Nochmals zum BIOS Problem:

Deaktiviere ich CSM, Hat der HDMI-Monitor beim Booten kein Signal, startet aber Windows. Dann kommt auch das Bild ...

Lasse ich standardmäßig CSM aktiviert, bootet nicht die Windowsplatte. Nach der Umstellung der GPT Partition steht nun im BIOS Windows Bootmanager. Setzt ich dort die Windows Harddisk, bootet er nicht mehr. Beim Win Bootmanager habe ich 3 Harddisk zu Auswahl.

Weiss natürlich welche Platte es sein muss.

Hat das nun irgendwas mit der Umstellung der GPT-Partition zu tun?