

Windows 10 - Mac OS im Dualbetrieb / ASRock H110M-DGS R3.0

Beitrag von „g-force“ vom 24. Juli 2020, 22:37

[Zitat von topaLE](#)

Hatte mal versucht die Clover 4297 zu nehmen mit der Ergänzung deiner hfs.efi nach Drivers64UEFI. Bringt aber wieder keine Auswahl des Installations-Sticks.

Äh, warum? Den Sinn verstehe ich jetzt nicht.

Und was ist das überhaupt für eine merkwürdige EFI bzw. CLOVER? Egal, für welchen PC - Löschen, Papierkorb, weg. Neustart des Projektes.