

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „sandoo“ vom 25. Juli 2020, 15:41

<https://bitbucket.org/RehabMan...asl-patchmatic/downloads> Musisz włożyć zatrzaski do baterii

:

Laptop RehabMan

- [audio] układ audio 12
- [bat] HP ProBook 4x0s G1
- [igpu] Haswell HD4400 / HD4600 / HD5000
- [sys] Naprawa IRQ
- [sys] Poprawka SMBUS
-

Grafika musi mieć rozmiar 1536 MB